

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ПАВЛИН»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административный персонал (141531, Московская обл., Солнечногорский район, вблизи д. Хметьево)					
Административный персонал (620109, Тюменская обл., г. Тобольск)					
Административный персонал № 2 (141531, Московская обл., Солнечногорский район, вблизи д. Хметьево)					
06622037. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	Исполнение участка	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	необходимо	Исполнение участка	
06622038. Электросварщик ручной сварки	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	необходимо	Исполнение участка	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	Исполнение участка	
06622039. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	Исполнение участка	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	необходимо	Исполнение участка	
06622040. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	Исполнение участка	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	необходимо	Исполнение участка	
06622041. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	Исполнение участка	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	необходимо	Исполнение участка	
06622042. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	Исполнение участка	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	необходимо	Исполнение участка	
06622043. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	необходимо	Исполнение участка	

	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	
06622044. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	повышено	повышен уровень	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	
06622045. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	повышено	повышен уровень	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	
06622046. Электросварщик ручной сварки	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	повышено	повышен уровень	
06622047. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	повышено	повышен уровень	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	
06622048. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	повышено	повышен уровень	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	
06622049. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	повышено	повышен уровень	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	
06622050. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	повышено	повышен уровень	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	повышено	повышен уровень	

Дата составления: 18.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Павликов А.Ф.

(Ф.И.О.)

11.08.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по экономической эффективности

(должность)

(подпись)

Павликова Ю.А.

(Ф.И.О.)

1.03.22

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Совина А.М.

(Ф.И.О.)

11.08.22

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Ксениди А.А.

(Ф.И.О.)

11.08.22

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Айбазова М.Т.

(Ф.И.О.)


11.08.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1974

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шишунов Н.И.

(Ф.И.О.)

18.07.2022

(дата)